

Mipa lakier matowy 2K to lakier na bazie akrylowej o stopniu połysku 15-20 % przy kącie 60°. Wysoka odporność na działanie atmosferyczne. Równomiernie matowa powierzchnia. Stosowany jest jako lakier nawierzchniowy na powierzchniach lakierniczych matowych, matowych jedwabistych i powierzchniach jedwabistych lśniących (metalicznych i dekoracyjnych). W przypadku użycia na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. na zderzakach) należy zwiększyć elastyczność dodając Mipa Uelastycznierz 2K (połysk zwiększy się w zależności od dodania Mipa Uelastycznierz 2K - do max. 70%).

Możliwe warianty połysku:

mat jedwabisty: dodać od 5 – 10 % Mipa Uelastycznierz 2K

Lakier bezbarwny matowy 2K wymieszać 3:1 z lakierem 2K-połysk

jedwab lśniący: dodać 15 - 20% Mipa Uelastycznierz 2K

Lakier bezbarwny matowy 2K wymieszać 2:1 z lakierem 2K-połysk

Odcień	bezbarwny		
Proporcje mieszania	2:1 objętościowo		
Utwardzacz	Mipa 2K- MS 10, MS 25 lub MS 40		
Rozcieńczalniki	Mipa 2K, ok. 10%		
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	18-20 s 4 mm DIN		
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	4 – 5 bar	1,4 mm	2
Airless			
Czas przydatności do użycia 20°C	4 – 6 h		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	40 – 50 µm		
Czas wietrzenia	5 – 10 minut między lakierowaniami		
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C		30 Min.	12 h.
W temp. 60°C		5 Min.	30 Min.
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu wg kat.B/e: 840 g/l (2007). Produkt ten zawiera maksymalnie 563g/l LZO.		

Warunki pracy z materiałem: od + 10 °C i do 75 % względnej wilgotności powietrza.

Dla otrzymania jednolitego połysku, zwłaszcza przy większych powierzchniach zaleca się w drugim natrysku nałożyć cienką, równomierną warstwę mgiełki lakierniczej („przypylić”).

Przechowywanie: W zamkniętym oryginalnie pojemniku minimum 2 lata.

Oznaczenie	Stopień palności	Ostrzeżenie
Lakier bezbarwny matowy 2K	nie dotyczy	zapalny
Utwardzacz 2K-MS	A II	zapalny, zawiera izocyjanian <0,1%
Rozcieńczalnik 2K	A II	zapalny

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.